



**BUL
SPAA
SPIA**

Beratungsstelle für
Unfallverhütung in der
Landwirtschaft (BUL)

Picardiestrasse 3-STEIN
5040 Schöftland
Tel. 062 739 50 40
Fax 062 739 50 30

Service de prévention
des accidents dans
l'agriculture (SPAA)

Grange-Verney
1510 Moudon
Tél. 021 557 99 18
Fax 021 557 99 19

Servizio per la
prevenzione degli infortuni
nell'agricoltura (SPIA)

Caselle postale
6592 S. Antonino
Tel. 091 851 90 90
Fax 091 851 90 98

Homepage
www.bul.ch

E-mail
bul@bul.ch
spaa@bul.ch
spia@bul.ch

Markierlichter an Arbeitsanhängern

Über 2,10 m breite oder über 7 m lange Arbeitsanhänger müssen bei Strassenfahrten mit entsprechenden Markierlichtern ausgerüstet sein.



Über 2.10 m breite Arbeitsanhänger

Es sind zwei von vorne (weiss) und zwei von hinten (rot) sichtbare Markierlichter erforderlich.



Über 7.0 m lange Arbeitsanhänger

1. möglichst weit hinten, beidseits je ein weisses, von vorne sichtbares Markierlicht
2. oder je zwei seitliche Markierlichter, (rot oder gelb), von vorne < 3m, von hinten < 1m.



Max. 3 m

Max. 1 m

Markierlichter nur hinten?

Die hinteren Markierlichter können die vorderen ersetzen, wenn sie von vorne sichtbar sind.



Übergangsbestimmungen

Markierlichter an **über 2,10 m** breiten oder **über 7 m** langen Arbeitsanhängern

- Betrifft **ab 1. Januar 2011** konstruierte und in Verkehr gesetzte **Arbeitsanhänger**.
- Arbeitsanhänger, die **vor dem 1. Januar 2011** hergestellt wurden, müssen bis 1. Januar 2013 **nachgerüstet** werden.



Gesetzliche Grundlagen

Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)
Art. 209, 192, 204, 222 /